

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Bezeichnung | hochfestes Allzweckharz |
| Harz | AH 110 |
| Härter | TGL |
| Farbe | gelblich-transparent |
| weitere Härter | TGS / TG / GLD / D |

Anwendungen

- Laminierharz auch für schwere Gewebe / Gelege
- Bindeharz für Füllstoffe

Materialeigenschaften

- ungefüllt
- hohe Festigkeit
- hohe Wärmeformbeständigkeit
- mittelviskos

Verarbeitungsdaten

| Produkt | | Mischung AH 110 / TGL | Harz AH 110 | Härter TGL |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Farbe | | gelblich-transparent | gelblich-transparent | gelblich-transparent |
| Mischungsverhältnis | Gew. Teile | | 100 | 22 |
| Viskosität bei 25°C | mPas | 1000 ± 150 | 2000 ± 300 | 100 ± 20 |
| Dichte bei 20°C | g / cm ³ | 1,13 ± 0,02 | 1,17 ± 0,02 | 0,96 ± 0,01 |
| Topfzeit 200 g / 20°C | min. | 55 - 65 | - | - |
| Entformzeit bei RT | Std. | 15 - 18 | - | - |
| Temperung | Zeit in Std. / Temp. in °C | 12 / 80 | - | - |

Physikalische Daten

| Eigenschaften | Prüfvorschriften | Einheit | Wert |
|--|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| Biegefestigkeit | EN ISO 178 | MPa | 135 ± 10 |
| Biegedehnung bei Bruch | EN ISO 178 | % | 6,3 ± 0,7 |
| E-Modul (Biege) | EN ISO 178 | MPa | 3300 ± 300 |
| Biegedehnung bei Bruch | ISO 37 | % | - |
| Schlagzähigkeit nach Charpy | EN ISO 179 | kJ/m ² | 16 ± 8 |
| Druckfestigkeit | EN ISO 604 | MPa | 115 ± 10 |
| Shore Härte | DIN ISO 7619-1 | Shore D | 85 ± 3 |
| Wärmeformbeständigkeit (HDT) | DIN EN ISO 75 B | °C | 101 ± 3 |
| Glasübergangstemperatur T _g | DSC | °C | ca. 102 |
| Längenausdehnungskoeffizient | interne Prüfung / Dilatometer | 10 ⁻⁶ K ⁻¹ | - |
| Linearer Schwund | intern | % | - |

Lieferform

| | | | |
|-------------|--------|--------|---|
| Einzelbinde | Harz | AH 110 | 5,000 kg / 10,000 kg / 50,000 kg / 220,000 kg |
| | Härter | TGL | 1 kg / 2,5 kg / 5 kg / 25 kg / 50 kg |

Verarbeitungshinweise

Das Material- und die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen 18 und 25 °C liegen.
Die Mischung von Harz und Härter sollte intensiv und möglichst blasenfrei bei Raumtemperatur erfolgen.

Optimal ist eine Temperungs- Aufheizrate von ca. 10°C/Stunde. Bei schwierigen Geometrien wird die Verwendung einer Stützform empfohlen. Die Abkühlrate sollte idealerweise ca. 20°C/Stunde betragen.

Allgemeines

ebalta AH 110 ist ein ungefülltes Epoxidharz mit hohen Festigkeitswerten und hoher Formbeständigkeit, auch bei erhöhter Temperatur. Es kann als Gießharz mit pulverförmigen Füllstoffen wie Aluminiumpulver, als Laminierharz mit Glasgeweben und als Bindeharz mit körnigen Füllstoffen wie Aluminiumgrieß verwendet werden.

Je nach Verwendungszweck braucht nur ein anderer Härter der Harzkomponente zugemischt werden.

AH 110/TGL ist als Laminierharz für großflächige Lamine im Temperaturbereich bis 110° C geeignet.

Lagerung

In temperierten Räumen 18 – 25°C

Unter ungünstigen Lagerbedingungen auftretende Kristallisation kann durch Erwärmen auf ca. 60 °C aufgehoben werden. Angebrochene Gebinde sind stets sofort wieder feuchtigkeitsdicht zu verschließen und möglichst schnell zu verarbeiten.

Die Haltbarkeit des Materials entnehmen Sie bitte den Produktetiketten.

Schutzmaßnahmen

Bei der Verarbeitung dieses Produkts sollten die von der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie empfohlenen Schutzmaßnahmen beachtet werden. Sicherheitsratschläge befolgen.

Entsorgung

Die ausgehärteten Materialien können nach Absprache mit der jeweiligen zuständigen Behörde als Haus – oder Gewerbeabfall entsorgt werden.

Nicht ausgehärtete Produkte müssen nach Absprache mit der zuständigen Behörde ordnungsgemäß entsorgt werden.

Für weitere Fragen steht ihnen unsere Abteilung Produktsicherheit gerne zur Verfügung.

Diese Angaben und Empfehlungen wurden aufgrund eingehender Versuche und langjähriger, praktischer Erfahrungen mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Da die Verarbeitung beim Verbraucher unserer Kontrolle entzogen ist, kann bei der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der Arbeitsmethoden für den einzelnen Fall keine Gewähr übernommen werden. Diese Angaben gelten als unverbindliche Informationen und enthalten keine Gewähr für bestimmte Merkmale oder Eigenschaften des Produktes. Unsere Informationen befreien den Kunden nicht von einer eigenen Eignungsprüfung bezogen auf Anwendungen und Verfahren. Sollte eine bestimmte Gewähr von Daten notwendig sein, ist darüber eine entsprechende schriftliche Zusatzvereinbarung zu treffen.